

Inname inspectie

dd. 3-6-2025

werkorder 118678

Klant		Auto	
Naam	Eigen voorraad Autobedrijf Hansen B.V.	Kenteken	300498
Straat	Keizersveld 2	Type	HYUNDAI BAYON 1.0 T-GDI Premium
Postcode	5803 AN	Plaats	Venray
E-mail	b.hansen@autobedrijfhanzen.nl	APK datum	
		KM stand	31230
		Deel 1A	

Interieur	
	Aantal sleutel(s) 2
	Werking sleutel(s) Werkt
	Werking parkeerhulp Werkt
	Werking airconditioning Gemeten 5.2°
	Werking interieurverlichting Werkt
	Werking schakelaars/bedieningspanelen interieur Werkt
	Werking ventilatieroosters Werkt
	Werking ruitensproeiers/wissers Goed
	Gordels Goed
	Brandblusser Nvt
	Nederlandse instructiehandleiding Geconstateerd: Ons advies: Nee
	Foutcode(s) Nee
	Systeem reset Ja
	Connectiviteit reset Ja
	Taal op Nederlands Ja
	Bij Kia; software-/navigatieversie fotograferen
	Mattenset Goed
	Hoedenplank aanwezig Aanwezig
	Laadkabel (bij EV/PHEV) Nvt
	Overig

Legenda

 Geen bijzonderheden
  Reparatieadvies
  Reparatie noodzakelijk
  Controle niet uitgevoerd

Banden

	Wielenmoeren natrekken met momentsleutel
	Veiligheidsset Aanwezig
	Sleepoog Aanwezig
	Reservewiel/ reparatieset Geconstateerd: Reparatiekit, Houdbaarheidsdatum: 3-10-2027
	Slotbout Nvt
	Krikset Nvt
	Band LV Geconstateerd: 205/55/17 Continental Ecocontact 6 91 V Profiel: 5,1 mm Zomerbanden
	Band LA Geconstateerd: 205/55/17 Continental Ecocontact 6 91 V Profiel: 5,1 mm Zomerbanden
	Band RA Geconstateerd: 205/55/17 Continental Ecocontact 6 91 V Profiel: 5 mm Zomerbanden
	Band RV Geconstateerd: 205/55/17 Continental Ecocontact 6 91 V Profiel: 5 mm Zomerbanden
	Bandenspanning Nee

Legenda

 Geen bijzonderheden
  Reparatieadvies
  Reparatie noodzakelijk
  Controle niet uitgevoerd

Exterieur

●	Accu Goed	
●	Verlichting Werkt	
●	Deuren Werkt	
●	Deur-/koffer/-raamrubbers goed	
●	Antenne Aanwezig	
●	Gasveren goed	
●	(Ster-)ruitcontrole Geconstateerd: Ster	
●	Motorruimte/motorkap Goed	
●	Vloeistoffenpeil ja	
●	Vloeistof lekkage(s) Geconstateerd: Ons advies: Ruitensproeier reservoir lekt	
●	Kentekenplaathouders ja	
●	Staat kentekenplaten Geconstateerd: Ons advies: Import	
●	Remmen Goed	
●	Uitlaat goed	
●	Ophanging Goed	
●	Proefrit goed	
●	Halve tank brandstof nee	
●	Overig	

Trekhaak

●	Trekhaak geen trekhaak
●	Trekhaaksleutel + sleutelnummer
●	Aantal trekhaaksleutel(s)
●	Werking trekhaak
●	Stekkerdoos
●	Trekhaakdop
●	Trekhaak zwart spuiten
●	Witte kentekenplaat

Legenda

● Geen bijzonderheden
 ● Reparatieadvies
 ● Reparatie noodzakelijk
 ● Controle niet uitgevoerd